



Disposition der Rohlf-Orgel in der Brunnenkirche Hofgeismar, op. 177 / Bj. 2009

I. Manual, Hauptwerk, C - g³

1	Principi 8'	82% Zinn, Prospekt
2	Rohrflöte 8'	97% Blei
3	Octave 4'	52% Zinn
9	Holzflöte 4'	Eiche, Wechselschleife aus II
4	Nasard 2 2/3'	97% Blei
5	Octave 2'	52% Zinn
6	Terz 1 3/5'	52% Zinn, ab c ^o
7	Mixtur 3-fach 1 1/3'	52% Zinn

II. Manual, Positiv, C - g³

auf gemeinsamer Lade mit Hauptwerk

8	Gedackt 8'	Eiche
3	Octave 4'	52% Zinn, Wechselschleife aus I
9	Holzflöte 4'	Eiche
10	Hohlflöte 2'	52% Zinn
11	Dulcian 8'	52% Zinn, Zinnstiefel, Bleiköpfe, Messingkehlen, gehämmerte Zungen

Pedal, C - f'

12	Subbaß 16'	Fichte
13	Octavbaß 8'	Eiche

Manualkoppel II / I als Registerzug, Pedalkoppeln I & II als Tritt
Kanaltremulant, wirkt auf I und II
Cymbelstern

Temperatur	Centwerte	C	0	Cs	98	D	196	Ds	298	E	396	F	502
Neidhardt modifiziert		Fs	596	G	698	Gs	798	A	896	B	1000	H	1096

Winddruck 52 mmWS

Einweihung am 28. November 2009

zuständiger Orgelsachverständiger Peer Schlechta / Kassel